BOSCH
Power Tools

**Информация о применении** **SIS DVD 01/19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код заказа | : **1 609 B01 600** | Информации о | : **S** |
| Обозначение | : **ОПОРНАЯ ЦАПФА** | Цена | : **0,00** |
| Техническая информация | : **.** | | |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 3 601 M21 100 | GCM 12 JL | 230 | EU | 114 |
| 3 601 M21 110 | CM 12 | 115 | USA | 114 |
| 3 601 M21 121 | GCM12 MX | 220 | AFR | 114 |
| 3 601 M21 130 | GCM 12 JL | 230 | CH | 114 |
| 3 601 M21 140 | GCM 12 MX | 240 | AUS | 114 |
| 3 601 M21 180 | GCM 12 MX | 220 | CN | 114 |
| 3 601 M21 190 | GCM 12 JL | 230 | SAM | 114 |
| 3 601 M21 1B0 | GCM 12 MX | 220 | ROK | 114 |
| 3 601 M21 1D0 | GCM 12 X | 127 | BR | 114 |
| 3 601 M21 1E0 | GCM 12 X | 220 | BR | 114 |
| 3 601 M21 1G0 | GCM 12 X | 127 | MEX | 114 |
| 3 601 M21 1H0 | GCM 12 X | 220 | AR | 114 |
| 3 601 M21 1K0 | GCM 12 MX | 230 | ASI | 114 |
| 3 601 M21 1N0 | GCM 12 X | 220 | RCH | 114 |
| 3 601 M21 1P0 | GCM 12 JL | 230 | SMA | 114 |
| 3 601 M21 1P1 | GCM 12 MX | 220 | ASI | 114 |
| 3 601 M28 000 | GCD 12 JL | 230 | EU | 125 |
| 3 601 M28 030 | GCD 12 JL | 230 | CH | 125 |
| 3 601 M28 040 | GCD 12 JL | 240 | AUS | 125 |
| 3 601 M28 060 | GCD 12 JL | 110 | GB | 125 |
| 3 601 M28 070 | GCD 12 JL | 230 | GB | 125 |
| 3 601 M28 080 | GCD 12 JL | 220 | CN | 125 |
| 3 601 M28 0B0 | GCD 12 JL | 220 | ROK | 125 |
| 3 601 M28 0F0 | GCD 12 JL | 220 | IND | 125 |
| 3 601 M28 0L0 | GCD 12 JL | 240 | MAL | 125 |

| Продукт | Торговое | Вольт | Стра | Поз |
|---|---|---|---|---|